


# 電子式電流デマンドメータ

## XD-110A シリーズ

### 取扱説明書

(基本操作編)



#### ⚠ 御注意

- ◇本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
- ◇本体を分解、改造はしないで下さい。
- ◇本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。  
本体の汚れ・ホコリ等を拭き取る場合は、乾いた布で拭きとって下さい。  
汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとって下さい。  
ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
- ◇本体内にゴミ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにして下さい。
- ◇本体を直射日光が当たる場所、温度の異常に高い場所・異常に低い場所、湿気や塵埃の多い場所へ設置しないで下さい。
- ◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に絞めて下さい。
- ◇定格を超えた電圧や電流を加えないで下さい。
- ◇制御電源が停電時は表示は消え、出力が0になります。
- ◇活線状態では端子部に手を触れないで下さい。感電の危険性が有ります。
- ◇活線状態ではC T 2次側からの入力線は、決してオープン(開放)にしないように注意して下さい。  
オープンにするとC T 2次側に高電圧が発生しC Tを破損する原因となります。
- ◇通信線、アナログ出力は動力ケーブル、高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置して下さい。
- ◇電圧入力端子のいずれかの端子、電流入力端子のL側はアースに設置するようにして下さい。
- ◇本説明書には、オプション機能（御発注時の選択機能）もあわせて説明しています。搭載していない機能は設定無効 または、設定できませんので、御考慮いただきお読みいただきますようお願いいたします。
- ◇製品、及び、説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。御容赦ください。

【1】概 要	4
【2】機種一覧	4
【3】仕 様	5
【4】LCDパネル	6
【5】キー操作	6
【6】外部スイッチ	6
【7】外形・寸法	7
【8】パネルカット	7
【9】LCD視野角	7
【10】端子配列	8
【11】接続方法	
(1) 電源・入力	8
(2) 警報出力付	8
【12】状態について（計測表示、設定モード、テストモード）	9
【13】設定項目一覧（設定モード）	9
【14】表示関係の設定方法	10
【15】計測関係の設定方法	12
【16】警報出力関係の設定方法	14
【17】設定の初期化	16
【18】出力テスト	16
【19】文字表示パターン	16
【20】計測資料	16



【1】概 要

本メータは、指示計器と変換器を一体化し計測内容を一度に最大4要素（バーグラフ×1、デジタル×3）表示できる110mm角丸胴デジタル計器です。  
オプション機能として警報出力があります。

[計測要素]

電流、デマンド電流

[特長]

- ・4計測を同時表示します。（表示項目は任意に設定可能）
- ・警報出力が可能です。（オプション機能）

【2】機種一覧

XD－110A－

①

②

③

④

XD－110A－H－

①

②

③

④

（警報出力付）

①		②		③		④	
電流入力定格		補助電源		バックライト		パネル枠	
1	1A	1	AC85～264V または DC85～143V	1	アンバー	無	黒
5	5A	2	DC20～30V	2	橙	1	アイボリー
		3	DC40～60V	3	緑		
				4	白		

【3】仕 様

J I S C 1 1 0 2 （ 1 ～ 9 ） に 準 拠

(1) 入力定格

計測項目	入力定格	備 考
電流 (デマンド電流)	AC5A AC1A	50/60Hz

(2) 固有誤差

計測項目	デジタル表示	アナログ出力	備 考
電流	±0.5%	±0.5%	
デマンド電流	±0.5%	±0.5%	

(3) 応答時間

項目	応答時間	備 考
表示	4 秒以下	最終指示値の±1%に達するまでの時間

(4) 表示仕様

項目	仕様	備 考
表示器	L C D	
バーグラフ表示	31 セグメント	
デジタル表示 (上段)	4 桁	
デジタル表示 (中段)	4 桁	
デジタル表示 (下段)	6 桁	
バックライト	L E D 式	
更新周期	0.5 秒	

(5) オプション

出力項目	定 格
警報出力	接点電圧の最大値：AC250V (DV220V) 接点の最大電流値：3A (0.3A) 接触抵抗：50Ω以下

(6) 外部操作入力

項目	定 格	備 考
入力 1	制御電源と同じ 0.3 秒以上通電で動作、連続通電可 最大入力電流は 6mA 以下	設定で、表示切替・リセット等の動作をします。
入力 2	制御電源と同じ 0.3 秒以上通電で動作、連続通電可 最大入力電流は 6mA 以下	設定で、表示切替・リセット等の動作をします

(7) 制御電源

定 格
AC85～264V (50/60Hz 共用) DC85～143V
DC20～30V
DC40～60V

上記は御注文時のご指定によります。

(8) 電圧試験

電圧試験		
電気回路端子一括	⇔アース端子	AC2000V 50/60Hz 1 分間
C T 入力端子一括	⇔他回路端子一括・アース端子	AC2000V 50/60Hz 1 分間
制御電源・操作入力端子一括	⇔他回路端子一括・アース端子	AC2000V 50・60Hz 1 分間
警報出力端子一括	⇔他回路端子一括・アース端子	AC2000V 50/60Hz 1 分間

(10) 使用条件

使用条件	条 件
使用温度	－10～55℃ (保存温度－20～70℃)
使用湿度	30～85％RH (結露無きこと) (保存湿度 30～85％RH)
設置	直射日光のあたらない場所に設置して下さい。 塵の少ない場所に設置して下さい。


(11) 停電補償

制御電源が停止した場合、CT 比・VT 比・電力量等の各データは内部の不揮発メモリに記憶されます。

(12) 消費電力

電源	AC85～264V DC85～143V	4VA 以下
	DC20～30V	4VA 以下
	DC40～60V	4VA 以下
C T 回路	5A, 1A	0.3VA 以下

【4】LCDパネル



バーグラフ表示項目

バーグラフに表示している計測項目を表示します。

デジタル表示上段

計測値をデジタル値で表示します。デジタル表示上段の左上には表示している計測値の相を表示します。デジタル表示の右側には単位を表示します。

デジタル表示中段

計測値をデジタル値で表示します。デジタル表示中段の左上には表示している計測値の相を表示します。デジタル表示の右側には単位を表示します。

デジタル表示下段

計測値をデジタル値で表示します。デジタル表示中段の左上には表示している計測値の相を表示します。デジタル表示の右側には単位を表示します。

警報表示

出力オプションで、警報出力付を選択した場合で、警報が発生した場合に点滅します。


バーグラフ表示

計測値をバーグラフで表示します。全部で31ドット表示のバーグラフです。

オーバースケール表示



計測値が最大メモリ値を上回ると点灯します。

【5】キー操作




	計測表示中	設定表示中	設定中
[SET]	押下中 一次定格値表示／積算下位桁表示	設定値変更モードへ	設定変更決定 or 点滅移動
[+]	—	設定項目の切替	設定値UP
[-]	—	設定項目の切替	設定値DOWN
[RESET]	—	ひとつ前の画面へ戻る	設定をキャンセルし、ひとつ前の画面へ戻る
[MAX/MIN]	瞬時値／最大値／最小値表示切替	—	—
[DISPLAY]	—	計測表示画面へ	設定をキャンセルし、計測表示画面へ
[+]長押	—	—	設定値UP
[-]長押	—	—	設定値DOWN
[RESET]長押	警報リセット (手動リセットで、警報出力中の場合)	—	—
[SET]+[+]長押	設定モードへ	—	—
[SET]+[-]長押	拡張設定モードへ	—	—
[MAX/MIN]+[RESET]長押	最大値・最小値リセット	—	—

【6】外部スイッチ



※SW1の機能は表示切替（本体[DISPLAY]キーと同じ動作）、  
SW2の機能は最大・最小値リセット（本体[RESET]キーと同じ動作）  
になります。


## 【7】 外形・寸法





端子台の寸法（端子カバー付）

サイズ	ピッチ	端子幅
M4	10	8.6
M3	7.62	66.55


## 【8】 パネルカット



## 【9】 LCD視野角



【10】 端子配列




出力がない場合、1 6～3 1 番の端子はありません。

端子番号	
1	P
2	N
3	E
4	SW1
5	SW2
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC
10	NC
11	NC
12	1S
13	1L
14	NC
15	NC


端子番号		警報出力無	警報出力付
17	16		NC
19	18		NC
21	20		NC
23	22		NC
25	24		ALM1
27	26		ALM2
29	28		NC
31	30		NC

【11】 接続方法（例）

（1）電源・入力




（2）警報出力付





【12】 状態について（計測表示、設定モード、テストモード）



計測表示中のキー操作


- 計測表示状態で、
- ①[SET]キーを押すと押し続けている間、デジタル表示の一次側定格値を表示します。
  - ②[MAX/MIN]キーを押しますと、最大値、最小値、瞬時値を切り替えて表示します。
  - ③[SET]+[+]キーを同時長押しで、設定モードに切り替わります。（CT一次定格、警報出力の設定を行います。）
  - ④[SET]+[-] キーを同時長押しで、設定モード（拡張）に切り替わります。  
（各計測値表示の点滅範囲、警報のディレイ・ONOFF・手動自動復帰の設定、外部スイッチ設定が可能です。  
（本説明書では、説明していません。））
  - ⑤[MAX/MIN]+[RESET]キーを同時長押しで、最大値・最小値をゼロリセットします。

【13】 設定項目一覧（設定モード）

[SET]+[+]キー長押しで設定モードに切り替わります。  
設定モードに切り替わりますとLCD表示の上に番号を表示しています。（設定モード最初はS01（表示**S01**））  
[+]、[-]キーを押すとS02、S03、・・・、S06に変更できます。  
次に[SET]キーを押すことにより、設定項目の表示に切り替わります。（例、S01-01（表示**S01 -01**））  
ここで、[+]、[-]キーを押しますとS01-01、・・・、S01-38に変更できます。  
【6】設定方法に流れ図で設定方法を説明しています。そちらも参照ください。

設定番号	設定項目	初期値	記載頁
S01-01	バックライト	自動消灯	10P
S02-01	CT一次側定格値	5A	12P
S02-02	使用周波数	60Hz	12P
S02-03	デマンド電流時限	10 分	12P
S06-01	警報出力1 項目	無	14P
S06-02	警報出力1 設定値	0	14P
S06-03	警報出力2 項目	無	14P
S06-04	警報出力2 設定値	0	14P

## 【14】表示関係の設定方法




## 1. バックライト設定について

バックライトの点灯方法を変更できます。

- ①設定を「常時点灯」にした場合は、バックライトは常に点灯しています。
- ②設定を「自動消灯」にした場合は、ボタン操作または外部スイッチ操作でバックライトが点灯し、約5分間操作がなかった場合、自動で消灯します。
- ③設定を「常時消灯」にした場合は、バックライトは常に消灯しています。

**\*バックライトを点灯すると、上方向からの視野が多少見にくくなります。**

【15】計測関係の設定方法




計測画面を表示している状態で、[SET]と[+]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。


←[DISPLAY]-[A]

[SET]+[+]長押


[+] ↓ ↑ [-]



[+] ↓ ↑ [-]




[+] ↓ ↑ [-]



[+] ↓ ↑ [-]

1. CT一次側定格値設定



[+] ↓ ↑ [-]

[SET]



[+],[-]で  
設定値  
を変更


[MAX/MIN]で  
表示桁数  
を変更

[SET]

表示点減


表示	設定値
1P2W	単相 2 線
1P3W	単相 3 線
3P3W	三相 3 線
3P4W	三相 4 線

2. 使用周波数



[+] ↓ ↑ [-]

[SET]




[+],[-]で  
設定値  
を変更

[SET]


表示	設定値
60	60Hz
50	50Hz

3. デマンド電流時限設定



[+] ↓ ↑ [-]

[SET]



[+],[-]で  
設定値  
を変更

[SET]

表示	時限
0S	瞬時
10S	1 0 秒
20S	2 0 秒
30S	3 0 秒
40S	4 0 秒
50S	5 0 秒
1M	1 分
2M	2 分
3M	3 分
4M	4 分
5M	5 分
6M	6 分
7M	7 分
8M	8 分
9M	9 分
10M	1 0 分
16M	1 5 分
20M	2 0 分
25M	2 5 分
30M	3 0 分

1. C T一次側定格値について

計測する電流の一次側の定格値（C Tの定格）を設定して下さい。  
設定を行うと、

- ・計測表示の電流・デマンド電流をC Tの一次側の値に演算して表示します。
- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。
- ・デマンド電流(DA)は、0 からスタートします。

2. 使用周波数について


使用する周波数を設定して下さい。  
通常は、計測から測定周波数を計測しますが、高調波等により、測定周波数が異常（45Hz～65Hz の範囲を外れた場合）になった場合、この設定値にて、計測を行います。

3. デマンド電流時限について

デマンド電流(DA)の時限を設定して下さい。


4. デマンド電流の演算方法と時限について

デマンド電流の計算は、熱動形演算を行っています。  
時限（t）は、一定入力を連続通電した場合に、指示値が入力の95%を指示するまでに要する時間をいいます。  
指示値は入力値を指示するには時限（t）の約3倍の時間を要します。  
指示値は時限（t）間のほぼ平均値を指示します。



C T一次側定格		
設定値	3 桁	4 桁
5A	5. 00A	5. 000A
10A	10. 0A	10. 00A
15A	15. 0A	15. 00A
20A	20. 0A	20. 00A
25A	25. 0A	25. 00A
30A	30. 0A	30. 00A
40A	40. 0A	40. 00A
50A	50. 0A	50. 00A
60A	60. 0A	60. 00A
75A	75. 0A	75. 00A
80A	80. 0A	80. 00A
100A	100A	100. 0A
120A	120A	120. 0A
150A	150A	150. 0A
200A	200A	200. 0A
250A	250A	250. 0A
300A	300A	300. 0A
400A	400A	400. 0A
500A	500A	500. 0A
600A	600A	600. 0A
750A	750A	750. 0A
800A	800A	800. 0A
1000A	1. 00kA	1000A
1200A	1. 20kA	1200A
1500A	1. 50kA	1500A
2000A	2. 00kA	2000A
2500A	2. 50kA	2500A
3000A	3. 00kA	3000A
4000A	4. 00kA	4000A
4500A	4. 50kA	4500A
5000A	5. 00kA	5000A
6000A	6. 00kA	6000A
7500A	7. 50kA	7500A
8000A	8. 00kA	8000A

## 【16】 警報出力関係の設定方法



1. 警報出力 チャンネル1・2 項目設定について

- ・オプションで警報出力付を選択した場合、各出力の対象となる計測項目を設定します。


設定	
000	出力無
081	DA
※[DA]=デマンド電流	

2. 警報出力 チャンネル1・2 設定値設定について

- ・警報出力する設定値を設定します。
- ・警報出力は 計測値≧設定値で出力されます。
- ・警報出力×2の場合、チャンネル1・2に設定が出来ます。

3. 警報出力の結線と仕様について


- ・結線（警報出力2点場合）




- ・仕様

警報出力	接点電圧の最大値：AC250V (DC220V) 接点の最大電流値：3A (0.3A) 接触抵抗 50mΩ 以下
------	--

## 【17】 設定の初期化



## 【18】 出力テスト



## 【19】 文字表示パターン

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F	G	H	i	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	#	\$	/	SP
ℓ	L	ā	n	ō	P	q	↑	↳	↑	U	8	ū	u	y	≡	5	4	ℓ	

## 【20】 計測資料

### (1) 計測範囲について

項目	計測範囲	備考
電流	0.000A～6.000A	0.000A～0.050A は 0.000A 表示します。

### (2) 演算について

演算方式	実効値演算
サンプリング周期	60Hz の場合：260.4us 50Hz の場合：312.5us
サンプル波数	3 波



#### 1. 設定値の初期化について

- ・設定値の初期化を行うと、内部の設定値が 1 1 ページ記載の初期値に戻ります。
- ・設定値を初期化すると、各計測値の最大・最小値もリセットされます。
- ・各設定値が初期化されますので、現在の設定値を確認、控えた上で初期化を行ってください。

#### 2. 警報出力出力テストについて

- ・表示点滅中、キー操作で、警報出力の ON・OFF の操作ができます。
- ・機能がなない項目については、表示・テストできません。
- ・各テストは、強制的に出力しますので、接続先を確認し、安全を確認の上での操作をお願いします。

品質・性能向上のため，記載内容はお断りなく変更することがありますので，ご了承下さい。



URL <http://www.takemotodenki.co.jp>

本社・工場      〒 5 3 2 - 0 0 2 7    大阪市淀川区田川 3 - 5 - 1 1  
TEL    0 6 ( 6 3 0 0 ) 2 1 1 2  
FAX    0 6 ( 6 3 0 8 ) 7 7 6 6

東京支店      〒 1 6 6 - 0 0 0 4    東京都杉並区阿佐ヶ谷南 3 - 1 2 - 9  
TEL    0 3 ( 3 3 9 2 ) 6 3 1 1  
FAX    0 3 ( 3 3 9 2 ) 7 1 5 1